

Deltagere fra bestyrelsen: Lisbet Broen, Anna Marie Lund Christensen, Ingelise V. Mortensen og Svend Erik Jensen.

Deltagere fra FællesBo: Lars Trier og Lene Winther

Almenstyringsdialog

Punkter på oplysningsskema for afdelingen udfyldt.

Generelt

Rygningerne på Gorms 20-26 er i ringe forfatning og flere steder mangler der rygningsplader.

Håndværker afdelingen vil følge op på disse i foråret, de kan evt. helt fjernes hvis der ikke kommer vand ned på loftet.

Efterfølgende har vores håndværkerafdeling været oppe på loftet og her sidder den gamle rygning fra skiffertager endnu, så taget er helt tæt.

Økonomi

Der begyndes nu på opdeling af økonomien til helhedsplanen, pt. er projektet sat på til 2021.

Festsal

Der indkøbes en ny kaffemaskine til Gildesalen.

Bestik suppleres.

Der ønskes hoverengøring 2 gang årligt.

Lamper gøres fast og der laves forsøg med at rense betrækket på stolene

Fodliste mod vest skiftes i Gildesalen.

Der er revner i væggen mod festsalen, der følges op på dette.

Udearealer lige numre.

Miljøhuset oliebehandles.

Der vurderes om der skal et ekstra træ til mod vest ved bygningen Gormsvej 6-18

Puds reparerer ved alle opgangene i de lige numre.

Taks ved Gormsvej 18 fjernes, der tages tilbud hjem på udskiftning af fliser.

Bedet ved transformationen beplantes, inspektøren tager initiativ til dette.

Legehuset gives olie

Stub fjernes omkring Gormsvej 30 havesiden.

Den høje taks fjernes ved Gormsvej 22.

Træerne på havesiden er beskåret og der er sat en Tårnfalke redekasse op.

Træerne er desværre beboet af råger og vi har aftalt med Herning kommune at de må komme og skyde rågeungerne.

Udearealer ulige numre

Træ beskæres på haveside.

De forvoksede buske er fjernet og her anlægges græs i stedet.

Plankeværket aglebehandles og gives olie.

Døren på cykelskuret Gormsvej 15/17 blæser i, der findes en løsning så døres kan holdes fast.

Der plantes flere rododendron og klematis op af garage væggen.

Der fjernes tørrestativer og opsættes nye snore på de tilbage blivende stativer.

Der beplantes op ad til planteværket og ved siden af trappen.

Gavlen er efterisoleret og fyldt med puds i en forkert farve, der er klaget over dette til projektafdelingen, dette skal rettes.

Muren til naboejendommen gennemgås og repareres.